



Industrigatan 98, 291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Sotningsprotokoll

Redovisning av utförd sotning enligt 3 kap. 4 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor

| | | |
|-------------------|-----------|---------------|
| Datum för sotning | Kund nr | Protokolls nr |
| 210726 | F09523200 | 21 4293 |

| | |
|--------------------------|--|
| Fastighetsbeteckning | Ägare, namn och adress |
| Adress KORALLVÄGEN 12 | POHL DORIS BAUKLOHSTR. 36 D-44805 BOCHUM. TYSKLAND |

Till fastighetsägaren

Vi vill uppmärksamma er på följande som noterades vid sotningstillfället:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Övrig information

| |
|--|
| |
| |
| |

Kontroll av brandvarnare (beställs separat)

| | | | |
|-------|----------|----------|-------------|
| Finns | Finns ej | Fungerar | Fungerar ej |
| | | | |

Rökgasanalys (beställs separat)

| | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|--------|------|-----------------|----|
| Rökgasförlust, % | Rökg.temp.°C | CO ₂ | Sottal | Drag | NO _x | CO |
| | | | | | | |

Arbetet utfört av:

AO

| Panna | Fabrikat | Modell | Kompletterande uppgifter | | | Sotad | Frist |
|------------------|----------|--------|--------------------------|----------------------|----------|-------|-------|
| Typ | | | Godk. nr | Effekt i kW | Tillv.år | X | |
| Röckanal, typ | | | Typgodk. nr | Tvärsnitt | Tillv.år | | |
| Förbränning, typ | | | Godk. nr | Bränsle | Tillv.år | | |
| Akkumulatortank | | | Volym, l | VV-bered. i ack.tank | | | |

| Övriga eldstäder | Fabrikat | Modell | Kompletterande uppgifter | | | Sotad | Frist |
|------------------|---------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-------|
| a | Typ | BRASKAMIN | KEDDY | Typgodk. nr | Placering | 210726 | G |
| | Röckanal, typ | | | TEGEL | Tvärsnitt | | |
| b | Typ | | | Typgodk. nr | Placering | 010703 | |
| | Röckanal, typ | | | | Tvärsnitt | | |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------|----------|--------|----------|--------|-------|
| Imkanal | Typ av ventilationssystem | Fabrikat | Modell | Kanaltyp | Sotad | Frist |
| Större kök | SP . FL . | | | | 010703 | H |



Industrigatan 98
291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

| | | |
|----------------------|-----------|--------------|
| Datum för kontrollen | Kund nr | Protokoll nr |
| 180703 | S09523200 | 18-BK1869 |

| | |
|----------------------|--|
| Fastighetsbeteckning | Namn och adress |
| Adress | POHL DORIS |
| KORALLVÄGEN 12 | BAUKLOHSTR. 36 D-44805 BOCHUM. TYSKLAND |

Kontrollobjekt nr: 1 BRASKAMIN

Typ:

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 150720

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Not: VINDSUTRYMME EJ KONTROLLERBART

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

| Pos.** | Avvikelse | Åtgärd *** | |
|--------|-----------|------------|---|
| | | 1 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kontrollen utförd av:
PER STÄDE

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1. Eldstad | 2. Eldningsapparat | 3.6 Rökgasfläkt | 5.2 Tillträde till skorsten | 7. Övrigt |
| 1.1 Avstånd till brännbart | 2.1 Flamövervakning | 3.7 Insatsrör/foder | 5.3 Arbetsplan | |
| 1.2 Luckor | 2.2 Skydd mot tillbakabrand | 3.8 Sotbeläggning | 5.4 Takbeläggning | |
| 1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel | 2.3 Avstånd till brännbart | 3.9 Övrigt | 5.5 Övrigt | |
| 1.4 Förbindelsekanal | 2.4 Övrigt | 4. Pannrum | 6 Drift och skötsel | |
| 1.5 Reglerutrustning | 3. Rök-/avgaskanal | 4.1 Brandteknisk klass | 6.1 Eldningsteknik | |
| 1.6 Eldstadsplan | 3.1 Avstånd till brännbart | 4.2 Golvbeläggning | 6.2 Bränslehantering | |
| 1.7 Förbränningsluft | 3.2 Omslutningsvägg | 4.3 Övrigt | 6.3 Restprodukter | |
| 1.8 Sotbeläggning | 3.3 Skiljevägg | 5. Tak och uppstigning | 6.4 Medgivande om egensotning | |
| 1.9 Övrigt | 3.5 Schakt | 5.1 Tillträde till tak | 6.5 Övrigt | |

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.